

# タイヤ安全囲い

エア充填時のタイヤ破損などによる危険をガード



DSG-800



DSG-1200

- 作業性を考慮して正面扉をなくしました
- バルブチャックの作業性向上のためにサイドスリットを付けました
- 中央にバルブ出し用のローラーを搭載しています
- タイヤ重量を考慮して積載用のスロープを内蔵(※DSG-1200のみ)



**CAUTION**

## 安全囲いの未設置は罰則の対象です！

- ① 作業者に対する特別教育の実施【労働安全衛生規則第36条の33】
- ② 安全囲いの実施【労働安全衛生規則第328条の2】
- ③ コンプレッサーに圧力調整弁(装置)の設置【労働安全衛生規則第328条の2】

上記3項目は **労働基準衛生規則** で事業者に対して義務付けられています。  
この義務を怠った場合は **罰則(6か月以上の懲役または50万円以下の罰金)** が課せられます。

DSG-800	タイヤ安全囲い (小)	スチール/緑	W1000×D690×H1113 本体重量/62kg	タイヤ最大 φ800×W300
DSG-1200	タイヤ安全囲い (大)	スチール/緑	W1200×D690×H1576 本体重量/74kg	タイヤ最大 φ1200×W300

- ・名入れなど特注品も承ります。
- ・仕様や外観などが予告なく変更になる場合があります、オープン価格となっております。お気軽にお問い合わせください。

<お問い合わせ・製造販売元>

**ダイヤ精工株式会社**  
DIA SEIKO Co., Ltd.

住所 : 〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙1620-1  
TEL : 0256-45-3141 (代)  
FAX : 0256-45-3147  
MAIL : info@diaseiko.com  
公式HP : <https://www.diaseiko.com/>